

## PAKKA-hanke

## Analyysitulokset elokuulta 2018

	Näyte-	Näkö-	Syv.	Lämp.	O2	O2	Sameus	Sähk.	Alkal.	pH	Väri	CODMn	Kok.N	NH4-N	NO2+3-N	Kok.P	PO4-P	Klorofylli-A
	nro	syv. m	m	°C	mg/l	%	FTU	mS/m	mmol/l		mg Pt/l	mg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l	µg/l

## Ilmoilanselkä, Hevossaari

21.08.2018	18684-1	2,3	1	NA			2,0	8,1	0,35	7,1	85	14	770	22	< 3	46	5	
21.08.2018	18684-2	2,3	11	NA			2,4	8,2	0,34	7,1	42	8,3	470	26	< 3	22	2	
21.08.2018	18684-3	2,3	0-2															5,5

## Kirrinen keskiosa 1

21.08.2018	18683-1	1,8	1	17,1			2,4	10,3	0,65	7,1	55	6,3	570	68	56	39	4	
21.08.2018	18683-2	1,8	3	11,2			4,2	10,5	0,68	6,7	63	5,6	630	110	120	53	9	
21.08.2018	18683-3	1,8	0-2															14,3

## Hauhonselkä Selkäkari 18

21.08.2018	18685-1	1,3	1	18,8			5,6	9,0	0,41	7,3	40	8,0	470	14	< 3	19	< 2	
21.08.2018	18685-2	1,3	6	18,8			5,6	9,0	0,4	7,3	91	14	740	25	< 3	44	7	
21.08.2018	18685-3	1,3	0-2															15,9

## Vuorenselkä keskiosa 1

21.08.2018	18682-1	0,6	1	18,5			13	11,7	0,74	7,7	86	13	1200	6	< 3	87	8	
21.08.2018	18682-2	0,6	4	18,4			13	11,7	0,77	7,6	98	13	1300	10	< 3	86	7	
21.08.2018	18682-3	0,6	0-2															51,7